3.11 大震災によるTAMA-SASの被害状況

NM1：ミラーがリコイルマス(RM)から抜け落ちてブレッドボードに反射面を下にして落下。RMも傾いた状態で落下。



NM2：ミラーはRMに着地しているが、RMは落下せずに姿勢を保っている。



EM1：ミラーがRMから抜け落ちてブレッドボードに反射面を下にして落下。RMは落下していない。



EM2：ミラーがRMとともにそのままの姿勢で落下。ミラーが余震により徐々に飛び出してきたので真空槽を開けて取り出した。