44Eフレーム略図

柱構成を上から見た場合(縮尺は不正確)
(加工は下部、黒丸の部分をM10加工)