

Dial
SW1
SW2
SUM
Monitor
AD797
OP27
OP27?
OP27
OP27
OP27
Before SUM
After SUM
FB SIgnal
Vm1
V14 SIN
R5 51
R7 510
C1 100n
R19 100
R18 0
R20 150
C2 680n
C17 1n
R21 1.5k
R22 1.5k
C4 1u
R23 10
R25 2.35k
C18 300n
R24 470
R37 10
R35 2k
C20 900n
R36 220
R27 1.5k
C19 3.3u
R1 470
R2 470
R4 470
R3 470
R8 1k
C3 15n
R9 100
R6 100
V15 15
V16 15
V18 15
V17 15
V22 15
V21 15
V1 15
V2 15
V5 15
V6 15
V4 15
V3 15
X7
X9
X8
X1
X3
X2