
HAM3にあらわれている0.65Hzピーク

- ピークが現れているチャンネル
 - H1:ISI-HAM3_BLND_CPSX_IN1_DQ
 - H1:ISI-HAM3 BLND CPSY IN1 DQ
 - H1:ISI-HAM3_BLND_CPSZ_IN1_DQ
 - H1:ISI-HAM3_BLND_CPSRX_IN1_DQ
 - H1:ISI-HAM3_BLND_CPSRY_IN1_DQ
 - 注意!H1:ISI-HAM3_BLND_CPSRZ_IN1_DQにはない!
- ピークはZセンサ補正をオンにすると現れる。X.Yセンサ補正とはリンクしていない。
- ピークは非定常。ISIとHEPIで周波数が異なる。時間によって周波数が変わる。
- 今度は、センサ補正をoffにしても現れる!ground motionは通常。


https://alog.ligo-wa.caltech.edu/aLOG/index.php?callRep=15977

- MC2、PR2がノイズ源ではないことがわかった。
- Note that these are still the old, poorly, individually tuned, damping filters, which is why the two SUS behave differently. We plan on installing the LLO design soon. This again, will only make the SUS *less* Q-ey.


https://alog.ligo-wa.caltech.edu/aLOG/index.php?callRep=16013



Power spectrum



Power spectrum



Frequency (Hz)

*T0=04/01/2015 07:41:04

Avg=10

BW=0.00146483